(9 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出類公開

(全

頁)

Ф 公開実用新案公報 (U)

昭59—84624

5i Int. Cl.³

識別記号

庁内整理番号

移公開 昭和59年(1984)6月7日

G 06 F 1/00 H 02 J 13/00 H 04 Q 9/00 1 0 2 A 6913-5B C 7926-5G 6638-5K

審查請求 未請求

备宜胡水 不訊小

战自動電源投入装置

21実

頤 昭57—180120

22出 願 昭57(1982)11月30日

22考 案 者 伊藤暉

川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機製造株式会社内

邳出 翰 人 富士電機製造株式会社

川崎市川崎区田辺新田1番1号

分代 理 人 弁理士 谷義一

ハ考案の名称

自動電源投入装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- 3. 考案の詳細な説明

本考案は、速隔の地に配置されている端末装置 (/)

の電源を自動的に投入し得るよう構成した自動電源投入装置に関する。

一般に、POS端末機などの端末システムと情報センタとの間においてデータの投受を行り場合、夜間には主電源が投入されたままとなつてもの無人のデータ端末システムにあつても、主電源の投入されたままである。このように、主電源の投入されたままである。このように、主電源のなり、されたままである。とは、電気代の無駄のみならず部品の劣化および故障をもたらし、さらに火災など災害発生の原因となつている。

これに対し、必要に応じて人手により主電源を 投入する場合にあつては、一定の技術を持つた人 員の配置が必要とされるほか、その対応に遅れの 生じる可能性がある。

本考案の目的は、上述の点に鑑みて、回線を介して自動的に電源の投入および遮断を行い得るよう構成した端末システムの自動電源投入装置を提供することにある。

かかる目的を選成するために、本発明では、選 隔操作により端末装置の主電源を自動的に投入す

(2)



る装履において、伝送されてくる投入指令信号を 受信して主電源投入信号を出力し、端末装置にお いて所定の処理操作が終了したときに主電源しや断 信号を出力する制御手段と、主電源投入信号によ り動作して主電源の投入を行なり投入手段と、主 電源しや断信号により動作して投入手段の動作を 中止させるしや断手段と、投入手段が動作を開始 してから処理操作に要する時間よりも長い所定時 間経過後に投入手段の動作を中止させる限時手設 と、各手段に給電を行なう補助電源とを具備する。 以下、図面を参照して本考案を詳細に説明する。 第/図は、本考案を適用した自動電源投入装置 APSの全体を示す。ととで、/は回線制御装置 (NCU)、 2 は端末装置、 3 はモデム、 4 は伝送 用インターフェイス、よは中央処理装置(CPU)、 6は端末装置本体に電力を供給する主電源回路、 7 はモデム3および伝送用インターフエイス4に 対して電力を常時供給している副電源回路、8は 手動による主電源投入スイッチ、9は商用電源を 示す。また、NCU/は電話回線 Lを介して情報セ

(3)



ンタ(図示せず)と接続されている。さらに、 NCU/とモデム3とは、内部回線TLを介して相互 に接続する。

自動電源投入装置 APS 内において、副電源回路 7 と商用電源 9 との間には変圧器 10 を接続する。 変圧器 10 の一次巻線側にはタイマ TML ,第 2 リレ - R2L ,第 2 リレ - R2L の接点 R2S₂ ,タイマ TML の接点 TMS₁ ,第 1 リレ - の接点 R/S₁ ,第 3 リレ - R3L の接点 R3S₁ からなる回路が接続される。

伝送用インターフェイス 4 から送出される発呼信号 C₁ および遮断信号 T_{OFF} は、それぞれ第 1 トランジスタ TR1 かよび第 2 トランジスタ TR2 のベースに供給され、第 1 リレー R1 b および第 3 リレーR3 L を励磁する。また、第 2 リレーR2 L の接点R2S を主スイッチ 8 の両端子間に接続する。

本自動電源投入装置の動作は次の通りである。 通常の使用状態にあつては、主スイツチ8を人 手によりオンオフする。よつて、自動電源投入装 置 APS は何ち作動することがない。

夜間または無人にて端末装置 2 を作動させる場 (4)

合には、図示してない情報センタより電話回線I を介して伝送されてくる発呼信号CIを網制御装置 NCU/ が受信してモデム3に送信する。すると、 伝送用インターフェイス¥は、その発呼信号 C. を第1トランジスタ TR1 のペースに供給する。と のことにより餅 / トランジスタ TR/ は導通され、 第1リレー R/Lを励磁する。また、第3リレー R3Lの接点 R3S, はこの時には閉じている。よつて、 第 / リレー R/L の接点 R/S, が図示と反対の位置に 切換わるととにより、第 4 リレー R2L を 接点 TMS1、 R/S₁, R3S₁を介して励磁し、もつて第2リレー R2L の接点 R2S, および R2S, を閉じる。接点 R2S2 が閉じられることにより、第2リレー R2L は接点 R/S, にかかわりなく自己保持されるようになり、 発呼信号C, の消放後も第2リレー R.2L は励磁され る。

その結果、接点 R2S₁ を介して主電源回路 6 に電力が供給されることになる。このとき、タイマ TML は計時を開始する。

必要なデータの授受が終了すると、情報センタ (ま)

(あるいは中央処理装置 5 でもよい)から遮断信号 Topp を送信する。すると、伝送用インタフェイスはその遮断信号 Topp を第 2 トラン ジスタ TR 2 に供給し、第 3 リレー R3L を励酸する。すると、第 3 リレー R3L の接点 R3 S1 が開かれるので、第 2 リレー R2L に対する励磁が停止される。その結果、第 2 リレー R2L の接点 R2 S1 は開き、もつて主電源回路 6 への電力供給を遮断する。このとき、タイマ TML はリセットされる。

たお、上述の遮断信号 Toff が発信されることなく所定時間が経過した場合には、タイマ TML のタイムアップにより接点 TMS1 が開き、第2リレーR2Lの励磁回路を切り放す。一般に、タイマ TML のセット時間は通常の伝送所要時間より若干 反のからによって適断信号 Toff を受信し得ないないにかける保護を置して働く。また、所定のないにかける保護をして働く。また、所定のであるには、接点 R/S1 が図示と反対の位置となるのでタイマ TML はリセットされる。

(6)



上述の遮断信号 Topp の代わりに、例えばソフトウェア暴走検知信号、故障アラーム信号などを用い得ることができるのはもちろんである。

以上説明したとかり、本考案によれば、モデム等に対してのみ電力を常時供給しておき、その他の装置はホストコンピュータ等の指令により、必要に応じて作動させることができるので、保守の容易化かよび信頼性の向上を図つた自動電が投入装置を得ることができる。また、本装置にパックアップ用のタイマを備えることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本考案を適用した自動電源投入装置の一実施例を示すプロック図である。

- / … 回線制御装置、
- 2 ··· POS 端末機、
- 3 … モデム、
- 4 … 伝送用インターフエイス、
- 5 … 中央処理装置、
- 6 … 主電源回路、

(7)



2 … 剧電源回路、

8…主スイツチ、

9 … 商用電源、

10 … 変圧器、

TR/ , TR2 … トランジスタ、

T…電話回線、

TL … 内部回線、

TML ··· タイマ、

R/L . R2L , R3L ... y V - .

R/S₁, R2S₁, R2S₂, R3S₁ … リレーの接点、

(), … 発呼信号、

Tupp ··· 遮断信号、

APS … 自動電源投入装置。

與用新案登録出願人 富士電機製造株式会社


代理人 升理士 谷

连



(8)

図 紙



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ skewed/slanted images
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.